

| Page | / | Page: |
|------|---|-------|
| | 1 | /4 |

☐ Interm.

RAPPORT D'INSPECTION Nº 30/X42/1/6116135-1001-1

INSPECTION REPORT Nr 30/X42/1/6116135-1001-1

Nº Record BV / BV Job nr: 6116135 (ES.1387874)

| Version française du rapport de BV no. 30 |)/X42/1/6074537 | -1001-1 | |
|---|------------------------------------|------------------------|---------------------|
| PROJET / PROJECT: | Ref: | | |
| Client BV / BV Client: INTER-PRO EUROP, S.L. | Ordre / P/o nr: (client → BV) | | |
| Fabricant / Manufacturer: | Ordre / P/o nr: (client → Fabri | cant / Manuf.) | |
| Inspection requis par / Inspection requested by: M. Bartolomé Aragón | AREO FLAM, S. | L.L.) | |
| FOURNITURE - OBJEC D L'INSPECTION / SUPPLY - SUBJECT OF | INSPECTION | ITEM / TAG Nº | QUANTITÉ QTY |
| - Extincteur Pression adossée (Marque: DESAUTEL - Modèle: E6A15EV) - Extincteur Pression adossée permanente (Marque: FEU DE GLACE - Modèle: FI 60) | | 03 / 2009 / PA1 | 1 |
| | | L00160 / 2011 / PP1 | 1 |

| DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE / DOCUMENTS OF REFERENCE : | | | | | |
|---|-----------------------|------|-------------------------|-------------|--|
| Voir page suivante pour les documents complémentaires / See continuation sheet for additional documents: Oui / Yes No | | | | | |
| nom / Title | Ref No / Reference n° | Rev. | approuvé par / Approved | Date / Date | |
| | | | by | | |
| Rapport d'essais "Centro tecnológico del metal" | 23/12 | | Antonio Ayuso | 18-jun-12 | |
| Rapport d'essais "Centro tecnológico del metal" | 22/12 | | Antonio Ayuso | 18-jun-12 | |
| Norme UNE-EN 3-7:2004 + A1 | | | AENOR | Oct-08 | |

| INSPECTIONS / INSPECTIONS: | Résultat de l'inspection / Results of inspection: |
|--|---|
| | Satisfaisant / Satisfactory ☐ Dissatisfactory / Unsatisfactory |
| Lieu de l'inspection et de la date / heure Inspection place & date or period: | |
| Metal Technology Centre Descrubimiento Avenue. Terrain 15. Industrielle Ouest. Apartado Postal 502 30169 San Ginés (Murcia) Date de: Juin 14, 2012 | Rapports de NC délivrée pendant la période considérée et la liste des NC remarquable I NCR's issued during reported period and list of outstanding NC's: N/A |
| Phase de l'inspection / Stage of inspection ☐ Pré-fabrication / Before manufacturing ☐ Pendant la fabrication / During manufacturing | Principales conclusions / observations / Main Conclusions & Remarks: (détails dans feuilles suivantes / for details see continuation sheet) |
| ⊠ Final □ Emballage / <i>Packing</i> | L'inspecteur a effectué des travaux de surveillance des tests pertinents, selon la norme UNE-EN 3-7:2004 + A1 "Extincteurs d'incendie portatifs. Caractéristiques, performances et méthodes d'essai Partie 7." à la |
| Type d'inspection / Kind of inspection: ☐ Reunión de lancement/Pre-inspection | demande de INTER-PRO EUROP, SL. |
| meeting Assistance à essais / Witnessing tests | Le résultat de l'inspection est acceptable |
| ✓ Inspection finale / Final inspection ✓ Contrôle docummentaire / Document review ✓ Activation et évaluation du fournisseur ✓ Emballage / Packing | Détails de l'inspection sont décrites dans la rubrique «Description de l'inspection» dans le présent rapport. |
| (details dans les pages suivantes / for details see continuation sheet) | Prochaine visite prévue / Next visit scheduled. |
| Cachet / Stamping: Non/No □ ★ □ ✓ | N/A |



☐ Interm.

2/4

RAPPORT D'INSPECTION N° 30/X42/1/6116135-1001-1

INSPECTION REPORT Nr 30/X42/1/6116135-1001-1

Nº Record BV / BV Job nr: 6116135 (ES.1387874)

Version française du rapport de BV no. 30/X42/1/6074537-1001-1

Description des inspections / Description of the inspections carried out:

> Introduction (champ d'application actuel des travaux de BV)

L'inspecteur présence les tests décrits par le client comprenant:

- Contrôle de la décharge.
- Position de fonctionnement -.
- Conditions d'utilisation.
- Manomètre.

➤ **Documents applicables et le statut d'approbation** (et documents scellés examinés)

| Nom / Title | Référence nº / Reference n° | Rev. | Approuvé par / Approved by | Date / Date |
|---|--------------------------------|------|----------------------------|-------------|
| Rapport d'essais "Centro tecnológico del metal" | 23/12 | | Antonio Ayuso | 18-jun-12 |
| Rapport d'essais "Centro tecnológico del metal" | 22/12 | | Antonio Ayuso | 18-jun-12 |
| Norme UNE-EN 3-7:2004 + A1 | | | AENOR | oct-08 |

> L'état d'avancement de la fabrication

N/A

Activités d'inspection détaillées concernant l'étendue des travaux.

À cette date, on est effectué les essais, selon la norme UNE-EN 3 - 7:2004 + A1 aux extincteurs object de l'inspection, identifiés dans le présent rapport:

La surveillance des essais aux deux extinteurs object de l'inspection a été effectuée dans les locaux du Centre de la technologie Métal situé à Avenida del Descrubimiento. Terrain 15. Ouest Ind. Par. Poster 502. 30169 San Ginés (Murcia).

Notes:

- L'étiquette d'entretien attachée au manometre n'a pas influé sur le résultat du test effectué, objet du présent rapport.
- Le étiquette d'entretien placé à la bouteille intérieur n'a pas influé sur le résultat du test effectué, objet du présent rapport.

Voir l'Annexe 1: reportage photographique

Les résultats de l'inspection (inclus le statut de l'étalonnage des appareils de mesure utilisés)

ACCEPTABLE.

> Problèmes en suspens / sites à prendre en compte

N/A



Page / Page:

3/4

□ Interm.⊠ Final

RAPPORT D'INSPECTION Nº 30/X42/1/6116135-1001-1

INSPECTION REPORT Nr 30/X42/1/6116135-1001-1

Nº Record BV / BV Job nr: 6116135 (ES.1387874)

Version française du rapport de BV no. 30/X42/1/6074537-1001-1

BV STAMP

ANNEXES / ANNEXES

Oui / Yes (No de pages / Number of pages: 1)

■ Non/No

Checked by / Vérifié par:

Inspected by / Inspecté par:



Name / Nom: Patrício Calatayud

Signature / Firma:...

Name / Nom: Alejandro Rey

Signature / Firma:...

Date of issue / Date d'édition: 31 juillet 2012

Inspection centre / Oficina: ECA Grupo Bureau Veritas CARTAGENA

C/ Zagreb, Parc. 3.21, Sector P-3, P.I. Cabezo Beaza. 30353 Cartagena (Murcia) – Spain

Distribution / distribution 🖂 CLIENT/CUSTOMER 🗌 MANUFACTURER / FABRICANT 🗌

ANNEXE 1: reportage photographique







Page / Page: 4/4

□ Interm.☑ Final

RAPPORT D'INSPECTION Nº 30/X42/1/6116135-1001-1

INSPECTION REPORT Nr 30/X42/1/6116135-1001-1

Nº Record BV / BV Job nr: 6116135 (ES.1387874)

Version française du rapport de BV no. 30/X42/1/6074537-1001-1







